
#### 欠陥 1

## クラッチハブの冷間鍛造

#### 表皮引込み/欠肉

#### ①欠陥:表皮引込み/欠肉



- 1) クラッチハブ歯形の冷間前方押出し加工において、歯の根本部に 表皮引込みによるかぶさり傷が生じた。これを防止すると先端部 に欠肉が生じた
- 2) ノーズ形状を適正化して、表皮引込み及び欠肉を防止した
- 3) 欠歯部における同様の欠陥は、余肉逃がしを設けて対処した

#### ②鍛造品名:クラッチハブ






図2 鍛造品図


- 鍛造材料: S35C 1)
- 2) 加工前状態:熱間鍛造後、切削
- 3) 質量:710g
- 4) 潤滑剤:ボンデライト#181X・ボンダリューベ#235
- プレス:800t油圧プレス、10spm 5)
- 6) 歯数:47 (うち欠歯4)
- 7) モジュール: 2.117
- 8) 用途:自動車A/T、トルク伝達

### ③対策: 舟形ノーズダイ/余肉逃がし

#### 表1 欠陥に及ぼすノーズ形状の影響

		<b>数・人門に入るす</b>				>\/\J\\\\	
	1	導入部形状	A	B	C		
	円錐半角	製品欠陥	1			-	
	3 0°	欠肉	0	0	×	_	
		表皮引込み	×	0	0		
	4 5°	欠肉	0	0	×		
		表皮引込み	×	×	×		








図3 欠陥に及ぼす余肉逃がしの影響

- 1) ダイ歯形成形部ノーズの形状は舟形にした
- 2) ダイ円錐半角が 30°の時、ノーズ形状「A」では根本部に表皮引 込みが生じ、「C」では先端部に欠肉が生じた
- 3) ダイ円錐半角が 45° の時は根本部に表皮引込みが生じた
- 4) ダイ円錐半角は30°ノーズ形状は「B」にして、表皮引込み及び 欠肉を防止した
- 5) 欠歯部には表皮引込みが生じたので、内側に擬似歯として、矩形 の余肉逃がしを設けた
- 6) 矩形余肉逃がしの幅が小の時、表皮引込みが、幅が大の時、欠歯 両側の歯先端部に欠肉が生じた
- 7) 矩形余肉逃がしの幅を 6mm、高さを 2mm にすると、欠歯部の表 皮引込み及び欠肉が防止できた

# ④工程:熱間鍛造/切削/前方押出し/切削




図4 工程図

- ブランク形状: φ50×84mm 1)
- ブランク質量: 1294g
- 2) 大寸法ブランクを冷間鍛造するには、大能力プレス機械を必要と する。小能力プレスを使用するためブランクは熱間鍛造加工した
- 3) 中間切削後のブランクの寸法及び形状精度は良好なため、冷間 押出し加工した後の歯形の先端高さ及び形状とも均一、良好で 黒皮のまま使用可能
- 4) 冷間前方押出しダイ材料: G6
- 5) 冷間前方押出しダイ寿命:5万個
- 6) 歯車精度: JIS4級

キーワード:表皮引込み、欠肉、かぶさり傷、巻込み、前方押出し、冷間鍛造、S35C、熱間鍛造ブランク、クラッチハブ、欠歯、舟形ノーズ ダイ、余肉逃がし